

表 1 農田水利會 103 年灌溉水質監測結果統計表（初驗）

水利 會別	監視點 （個）	檢測數 （件）	水溫		pH 值		電導度		合計	
			合格數 （件）	合格率 （%）	合格數 （件）	合格率 （%）	合格數 （件）	合格率 （%）	合格數 （件）	合格率 （%）
宜蘭	257	1,533	1533	100%	1,533	100%	1,526	99.5%	1,526	99.5%
北基	121	726	726	100%	726	100%	726	100%	726	100%
桃園	239	1,099	1099	100%	1,096	99.7%	951	86.5%	948	86.3%
石門	60	360	360	100%	360	100%	358	99.4%	358	99.4%
新竹	91	537	537	100%	533	99.3%	531	98.9%	527	98.1%
苗栗	139	791	791	100%	791	100%	788	99.6%	788	99.6%
台中	220	1,289	1289	100%	1,288	99.9%	1,262	97.9%	1,261	97.8%
南投	96	684	684	100%	684	100%	684	100%	684	100%
彰化	356	1,724	1724	100%	1,720	99.8%	1,428	82.8%	1,426	82.7%
雲林	213	857	857	100%	857	100%	851	99.3%	851	99.3%
嘉南	133	585	583	99.66%	582	99.5%	512	87.5%	510	87.2%
高雄	118	513	513	100%	513	100%	418	81.5%	418	81.5%
屏東	105	600	600	100%	600	100%	566	94.3%	566	94.3%
台東	81	464	464	100%	464	100%	464	100%	464	100%
花蓮	108	591	591	100%	591	100%	591	100%	591	100%
七星	34	64	64	100%	60	93.8%	59	92.2%	56	87.5%
瑠公	8	18	18	100%	18	100%	13	72.2%	14	77.8%
總計	2,379	12,435	12,433	99.98%	12,416	99.8%	11,728	94.3%	11,714	94.2%